

# 温州新鸿检测技术有限公司

受控编号 XHJC/JJZW-406

生效日期 2023-06-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	苍南县双龙工艺品有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZW2410058
用人单位名称	苍南县双龙工艺品有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省温州市苍南县金乡镇园兴路168号(温州环际精密科技有限公司厂房B幢3层)	联系人	孙永海
评价单位	温州新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	谢娟补	项目审核人	高启宇
项目负责人	李豪伟	项目签发人	施成江
现场调查人员	胡立立, 谢娟补		
调查时间	2024-09-27	用人单位陪同人	孙永海
检查范围	三楼车间、二楼车间、四楼车间		
存在的职业病危害因素	丙烯酸, 乙酸丁酯, 乙酸乙烯酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 甲苯, 苯		
采样、检测人员	李豪伟, 丁林城		
采样、检测时间	2024-10-23	用人单位陪同人	孙永海

# 温州新鸿检测技术有限公司

受控编号 XHJC/JJZW-406

生效日期 2023-06-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 11 月 22 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 温州新鸿检测技术有限公司

受控编号 XHJC/JJZW-406

生效日期 2023-06-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 温州新鸿检测技术有限公司

受控编号 XHJC/JJZW-406

生效日期 2023-06-01

